

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC-69-2024 de "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS EN INMUEBLES DEL SISTEMA DIF JALISCO" 1RA. VUELTA

(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 12 (doce) del mes agosto del año 2024, siendo las 14:30 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco" (1ra. Vuelta) de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el numeral 6.4 de las Bases, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 (veintiséis) de julio del año 2024, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco" (1ra. Vuelta)

2.- El día 30 (treinta) del mes de julio del año 2024, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Ing. Iván González Neri, como representantes de las áreas requirentes, en la que no hubo asistencia de Licitantes.

3.- Con fecha 06 (seis) de agosto del año 2024 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. BEATRIZ MURILLO BERNAL
2. LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas conforme a lo estipulado en la convocatoria de la LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco" (1ra. Vuelta)

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES			
				BEATRIZ MURRILLO BERNAL		LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Servicio	Servicio de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontal y vertical, retiro del material de escombros Iradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2,366.70 M2); EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO EN AV. MANUEL ACUÑA # 2560, COL. LA DRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL.	X		X	
2	1	Servicio	Servicio de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zabeleas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslado a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 M2)	X		X	
3	1	Servicio	Servicio de Reparación de prell en mal estado. Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suello, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2)	X		X	
4	1	Servicio	Servicio de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para Imperie de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslado a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 ML)	X		X	
5	1	Servicio	Servicio de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cual rapeado o escalonado, juntado en limpio con cemento-arena de río cerrida 1:3 e impermeabilizante integral. Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslado a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 M2).	X		X	
6	1	Servicio	Servicio de impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando trasape de 20 cms con zabeleas o prell existente. Imperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (2,366.70 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO).	X		X	
7	1	Servicio	Servicio de impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, en CUBIERTA MULTITECHO, secado al tacto, realizando trasape de 20 cms con zabeleas o prell existente. Imperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO). (822.30 M2) CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CON DOMICILIO AV. ALCAIDE # 1831, COL. MIRAFLORES GUADALAJARA, JAL.	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco" (1ra. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

8	1	Servicio	de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontal y vertical, retiro del material de escombros tiradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3,917.00 M2); EN EL INMUEBLE DE 100 CORAZONES, CON DOMICILIO VALLE DE ATEMA JAC # 2458, FRACC. JARDIN REAL ZAPOCAN, JALISCO.	X		X	
9	1	Servicio	de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zabeletas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (500.00 M2)	X		X	
10	1	Servicio	de Reparación de pretil en mal estado. Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suello, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2)	X		X	
11	1	Servicio	de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para Imperme de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (250.00 ML)	X		X	
12	1	Servicio	de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, juntado en limpio con cemento-arena de río carnida 1:3 e impermeabilizante integral. Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (500.00 M2).	X		X	
13	1	Servicio	Servicio de impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando traslape de 20 cms con zabeleta o pretil existente. Impermeismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (3,917.10 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO). (3,917.00 M2)	X		X	
14	1	Servicio	Servicio de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontal y vertical, retiro del material de escombros tiradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2) EN INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE UAPI CON DOMICILIO EN EMILIO BARRAZA No. 1675, COL. EL MIRADOR GUADALAJARA, JALISCO.	X		X	
15	1	Servicio	Servicio de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zabeletas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (50.00 M2)	X		X	
16		Servicio	Servicio de Reparación de pretil en mal estado. Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suello, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (100.00 M2)	X		X	

17		Servicio	Servicio de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para impermeable de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostrado, acarreos, trasladados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producido de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. (45.00 M2)	X		X	
18	1	Servicio	Servicio de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuadrado o escalonado, juntado en limbo con cemento-arena de río cernida 1:3 e impermeabilizante Integral. Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostrado, acarreos, trasladados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producido de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. (50.00 M2)	X		X	
19	1	Servicio	Servicio de Impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando traslape de 20 cms con zableta o pretil existente. Impermeabilismo acelerado (qu. luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostrado, acarreos, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y re colocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (1,000.00 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-annoce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE DE PROPUESTO).	X		X	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		BEATRIZ MURRILLO BERNAL		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	X		X	
2	Anexo 3 (Propuesta Económica).	X		X	
3	Anexo 4 (Carta de Proposición).	X		X	
4	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten.	X		X	
5	Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	X		X	
6	Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)	X		X	
7	Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	X		X	
8	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	X		X	
9	Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	X		X	
10	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X	
11	Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón IMSS. (Señalado en el numeral 15)	X		X	
12	Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT)	X		X	
13	Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT.	X		X	
14	Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente)	X		X	
15	Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPIMES.	X		X	
16	Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias)	X		X	
17	Constancia de Situación Fiscal del PARTICIPANTE	X		X	
18	RUPC del participante (No obligatorio pero necesario)	X		X	
19	Caratula bancaria de cuenta fiscal del participante (No obligatorio pero necesario)	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco" (1ra. Vuelta)

1





SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONOMICOS				LICITANTES			
				BEATRIZ MURILLO BERNAL		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS	
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	1	Servicio de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando Impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontales y verticales, retiro del material de escombro tiradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2,366.70 M2); EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO EN AV. MANUEL ACUÑA # 2560, COL LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL.	26,315.79	26,315.79	25,000.00	25,000.00
2	Servicio	1	Servicio de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zapaletas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 M2).	11,421.05	11,421.05	10,850.00	10,850.00
3	Servicio	1	Servicio de Reparación de pretil en mal estado. Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suelto, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2)	36,842.11	36,842.11	9,850.00	9,850.00
4	Servicio	1	Servicio de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para Intemperie de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 ML)	8,421.05	8,421.05	8,000.00	8,000.00
5	Servicio	1	Servicio de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpo con cemento-arena de río cernida 1:3 e Impermeabilizante Integral. Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (1,000.00 M2).	42,631.58	42,631.58	40,500.00	40,500.00
6	Servicio	1	Servicio de Impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando trasape de 20 cms con zapaleta o pretil existente. Intemperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombro, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (2,366.70 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO).	100,894.74	100,894.74	95,850.00	95,850.00
7	Servicio	1	Servicio de Impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, en CUBIERTA MULTYTECHO, secado al tacto, realizando trasape de 20 cms con zapaleta o pretil existente. Intemperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombro, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO). (822.30 M2) CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CON DOMICILIO AV. ALCALDE # 1831, COL. MIRA FLORES GUADALAJARA, JAL.	73,684.21	73,684.21	70,000.00	70,000.00
8	Servicio	1	Servicio de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando Impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontales y verticales, retiro del material de escombro tiradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (3,917.00 M2); EN EL INMUEBLE DE 100 CORAZONES, CON DOMICILIO VALLE DE ATEMA JAC # 2458, FRACC. JARDIN REAL ZAPOPAN, JALISCO.	33,157.89	33,157.89	31,500.00	31,500.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

9	Servicio	1	de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zabaletas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (500.00 M2)	10,526.32	10,526.32	10,000.00	10,000.00
10	Servicio	1	de Reparación de pretil en mal estado, Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suelto, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2)	10,368.42	10,368.42	32,500.00	32,500.00
11	Servicio	1	de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para intemperie de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (250.00 ML)	11,052.63	11,052.63	10,500.00	10,500.00
12	Servicio	1	de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, juntado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 e Impermeabilizante Integral, Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (500.00 M2).	22,631.58	22,631.58	21,500.00	21,500.00
13	Servicio	1	Servicio de impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando trasape de 20 cms con zabaleta o pretil existente. Intemperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostado, acarreo, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y recolocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (3,917.10 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE PROPUESTO). (3,917.00 M2)	166,969.15	166,969.15	149,590.00	149,590.00
14	Servicio	1	Servicio de limpieza y preparación de la superficie, por medios manuales eliminando impermeabilizante actual, mediante raspado con cepillo, cuñas o coas. Incluye: encostado, carga, acarreo horizontal y vertical, retiro del material de escombros tiradero oficial y todo lo necesario para su correcta ejecución. (1,000.00 M2) EN INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE UAPI CON DOMICILIO EN EMILIO BARRAZA No. 1675, COL EL MIRA DOR GUADALAJARA, JALISCO.	10,526.32	10,526.32	10,000.00	10,000.00
15	Servicio	1	Servicio de Retiro sin recuperación en forma manual de ladrillo de azotea de secciones en mal estado autorizadas por supervisión. Incluye: retiro en zabaletas, mano de obra, herramienta, limpieza, encostado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (50.00 M2)	2,736.84	2,736.84	2,600.00	2,600.00
16	Servicio	1	Servicio de Reparación de pretil en mal estado, Incluye: retiro de enjarres en mal estado, suelto, enjarre mezcla cemento-arena, proporción 1:4, de 2 a 4 cm de espesor aprox. material, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (100.00 M2)	5,473.68	5,473.68	5,200.00	5,200.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

17	Servicio	1	servicio de Rehabilitación de junta de dilatación a base de poliuretano para interperie de 0.5 x 1 cms promedio. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, encostalado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución (45.00 ML)	2,736.84	2,736.84	2,600.00	2,600.00
18	Servicio	1	Servicio de Suministro y colocación de enladrillado en azotea con ladrillo de barro común, asentado con mortero cal-cemento-arena 1:1:5 acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, juntado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 e Impermeabilizante Integral. Incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta, limpieza, encostalado, acarreo, traslados a 50 mts de distancia aprox., elevaciones, retiro del material producto de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. (50.00 M2)	53,684.21	53,684.21	51,000.00	51,000.00
19	Servicio	1	Servicio de impermeabilizante acrílico elastomérico 5 años de garantía color blanco, aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, secado al tacto, realizando traslape de 20 cms con zabaleta o pretil existente. Intemperismo acelerado (quv, luz ultra violeta), estabilidad 24 meses, reflectancia solar 82% mínima. Incluye: primario, sellado de grietas, fisuras, puntos de fijación de instalaciones y puntos críticos con cemento acrílico, material mano de obra, limpieza, encostalado, acarreo, retiro de escombros, desperdicio fuera del área de trabajo, retiro y re colocación de instalaciones una vez terminados los trabajos. Superficie (1,000.00 m2). El material utilizado deberá cumplir con la norma nmx-c-450-onncce-2010. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DEL IMPERMEABILIZANTE DE PROPUESTO).	2,463.16	2,463.16	2,340.00	2,340.00
Monto cotizado				SUBTOTAL	632,537.57	SUBTOTAL	589,380.00
				IVA	101,206.01	IVA	94,300.80
				TOTAL	733,743.58	TOTAL	683,680.80
Monto adjudicado				SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	589,380.00
				IVA	0.00	IVA	94,300.80
				TOTAL	0.00	TOTAL	683,680.80

RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-69-2024 "Contratación De Servicio De Limpieza, Impermeabilización Y Rehabilitación De Azoteas En Inmuebles Del Sistema DIF Jalisco"** (1ra. Vuelta) se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS** Hasta por un monto de \$ **683,680.80 (Seiscientos ochenta y tres mil, seiscientos ochenta pesos (M.N 80/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA. - Al Licitante **BEATRIZ MURILLO BERNAL**, a quien no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 14:40 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



ING. IVAN GONZALEZ NERI
ÁREA REQUIRENTE



C. ROSA MARIA NAVA CAZARES
REPRESENTANTE DE COMCE DE OCCIDENTE, AC.